

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panhux, aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0016-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Reparacion muro de contencion, orilla de calle.



Foto 2: Reparacion muro perimetral de block Orilla de calle.



Foto 3: Reparacion muro perimetral de block, colindante propiedad privada.



Foto 4: Reparacion muro perimetral de block



Foto 5: Mejoramiento de piso en la cocina.



Foto 6: Azulejado en toda la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público