



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0029-45	FECHA:	28/02/2025




Foto 1: Cambio de cubierta de lamina acanalada en mal estado (filtraciones de agua) por lamina troquelada para mayor durabilidad de la misma en aulas, dirección y baños.



Foto 2: Cambio de cubierta de lamina acanalada en mal estado (filtraciones de agua) por lamina troquelada para mayor durabilidad de la misma en aulas, dirección y baños.



Foto 3: Sustitución de lamina acanalada en mal estado (oxidación y filtraciones de agua) por lamina troquelada en area de corredor establecimiento educativo.



Foto 4: Mantenimiento de estructura metalica (lijado y limpiado) y pintado de la misma, en aulas, dirección y baño.



Foto 5: Mantenimiento de estructura metalica (lijado y limpiado) y pintado de la misma, en aulas, dirección y baño.



Foto 6: Mantenimiento de estructura metalica debido a la corrosión (estructura principal).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0029-45	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Mejoramiento de infraestructura, resanado de paredes en areas especificas (relleno y repello nuevo).



Foto 8: Mejoramiento de infraestructura, resanado de paredes en areas especificas (relleno y repello nuevo).



Foto 9: Mejoramiento de infraestructura, resanado de paredes en areas especificas (relleno y repello nuevo).



Foto 10: Aplicación de pintura acrílica y de esmalte en interior de paredes aulas, dirección y baños.



Foto 11: Aplicación de pintura acrílica y de esmalte en interior de paredes aulas, dirección y baños. Asi mismo mantenimiento de puertas (lijado y pintado) por su mal estado.



Foto 12: Aplicación de pintura acrílica y de esmalte en interior de paredes aulas, dirección y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0029-45	FECHA:	28/02/2025



Foto 13: Aplicación de pintura acrílica y de esmalte para exterior de paredes, en todo el establecimiento público.



Foto 14: Mejoramiento de cuneta de paso y recolectora de aguas pluviales, debido al riesgo de caminamiento y malos olores.



Foto 15: Mejoramiento de cuneta de paso y recolectora de aguas pluviales, debido al riesgo de caminamiento y malos olores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ELENA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público