



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Santa Ines Chicar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Ines Chicar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1603-03-0034-45	FECHA:	21 de Febrero del 2,025



Foto1: Sustrucion de piso alisado a piso ceramico, Aula 1, Interno



Foto 2: Sustrucion de piso alisado a ceramico, Aula 2, Interno



Foto 3: Cambio piso alisado a ceramico, Aula 3, Interno



Foto 4: Aula 1, Sustrucion de piso alisado a piso ceramico, Direccion, Interno



Foto 5: piso actual alizado cambio a piso ceramico, Corredor, Exterior



Foto 6: Pintura interior y exterior a modulo de 3 aulas, direccion y corredor, Exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 3

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea San ta Ines Chicar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Ines Chicar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1603-03-0034-45	FECHA:	21 de Febrero del 2,025



Foto1: Modulo de 3 aulas y corredor, Cambio lamina acanalada a lamina troquelada aluzinc calibre 26, Arriba



Foto 2: Mantenimiento estructura existente de metal, Aula 1, Interno



Foto 3: Mantenimiento estructura existente de metal, Corredor, Exterior



Foto 4: Mantenimiento estructura de metal, Aula 2, Interno



Foto 5: Mantenimiento estructura de metal, Aulas 3 y 4 mas direccion, Interno

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actas de las observaciones.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 2

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Santa Ines Chicar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Ines Chicar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1603-03-0034-45	FECHA:	21 de Febrero del 2,025



Foto1: Pintura interior y exterior modulo 3 aulas, direccion y corredor, Exterior



Foto 2: Sustitucion Sanitario 1, Interno



Foto 3: Sustitucion sanitario 2, Interno



Foto 4: sustitucion sanitario 3, Interno

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la cantidad de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

