

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REGALO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0049-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2,025



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINAS Y ESTRUCTURA METALICA DE COCINA Y CORREDOR



FOTO 2: SEGUIMIENTO DE LAMINAS Y ESTRUCTURA METALICA EN CORREDOR, COLOCACION DE BARANDAL, CAMBIO DE CHAPAS Y APLICACIÓN DE PINTURA A LAS AULAS



FOTO 3: CAMBIO DE PISO DE TORTA A PISO CERAMICO EN AULAS



FOTO 4: CAMBIO DE PISO DE TORTA A PISO CERAMICO EN AULAS



FOTO 5: CAMBIO DE PISO DE TORTA A PISO CERAMICO EN CORREDOR



FOTO 6: REPELLO DE PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO REGALO
ESTABLECIMIENTO:	16-03-0049-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2,025



FOTO 7: MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO Y PILA



FOTO 8: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS, CAMBIO DE CHAPAS Y APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 9: MEJORAMIENTO DE POLLETON Y ELABORACION DE GABINETE EN COCINA, REPELLO, APLICACIÓN DE PINTURA Y CAMBIO DE PISO A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

