



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Parcox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Mejoramiento de estructuras metálicas y colocación de techado de patio



Foto 2: Mejoramiento de estructuras metálicas y colocación de techado de patio



Foto 3: Ampliación de techado lado frontal del aula de primero



Foto 4: Sustitución de piso liso por piso cerámico en el pasillo exterior frontal de la cocina



Foto 5: Colocación de piso cerámico en el pasillo frontal de aulas de preprimaria y sexto primaria



Foto 6: Colocación de piso cerámico en el área del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Pancos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 7: Colocación de piso cerámico en el pasillo frontal de aula de primero primaria



Foto 8: Mejoramiento de banquetas



Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral por barda prefabricada 20M2



Foto 10: Colocación de losa de concreto pasillo exterior trasero de la cocina



Foto 11: Sustitución de depósito de agua Tíaco de 1100 litros por uno de 2,500 litros más base



Foto 12: Fabricación y colocación de la puerta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Pancox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 13: Fabricación y colocación de ventana y balcón de la cocina.



Foto 14: Sustitución de Chapa de la puerta del aula de sexto primaria



Foto 15: Sustitución de Chapa de la puerta del aula de preprimaria



Foto 16: Colocación de canal de metal más pescantes



Foto 17: Repello de pared lado trasero del aula de primero primaria



Foto 18: Repello de pared lado derecho del aula de primero primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Pancox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 19: Seguimiento de cernido de paredes, más block.



Foto 20: Sustitución de Sanitario de Plastico por Sanitario Lavable primaria



Foto 21: Sustitución de Sanitario de Plastico por Sanitario lavable de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

