



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancaseub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0058-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Cambio de techado laminas en mal estado y estructura metalica



Foto 2: Cambio de piso entortado a piso ceramico



Foto 3: Cambio de puertas de metal



Foto 4: Reparación de ventanas, en tiempo de lluvia perjudica a los estudiantes.



Foto 5: Las letrinas no tienen el tamaño adecuado se necesita ampliar y reparar las paredes.



Foto 6: Se necesita hacer cunetas para evitar que el agua se filtre en las paredes y arruinar el cimientto de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

