

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Primaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0172-41	FECHA:	28/04/2025




Foto 1: Cambio de lámina troquelada Calibre 26




Foto 2: Remodelación de estructura de metal en puerta y ventana



Foto 3: Repello de pared exterior circundante a la calle



Foto 4: Cambio de lámina troquelada e instalación eléctrica en aulas




Foto 5: Cambio de lámina troquelada calibre 26, en el corredor y aula



Foto 6: Cambio de lámina troquelada en el patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Primaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0172-41	FECHA:	28/04/2025




Foto7: Sustitución de piso cerámico e instalación eléctrica




Foto 8: Sustitución de piso cerámico e instalación eléctrica




Foto 9: Sustitución de piso cerámico e instalación eléctrica




Foto 10: Remodelación de polletón



Foto 11: Remodelación de polletón y colocación de campana




Foto 12: Mejoramiento de puerta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Primaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0172-41	FECHA:	28/04/2025




Foto 13: Remodelación en estructura de metal en ventana de la cocina



Foto 14: Colocación de campana y remodelación de polietileno






Foto 15: Instalación de estructura metálica y lámina en el corredor de entrada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

