

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0178-41	FECHA:	06/10/2025



Foto 7: PUERTA DE METAL PARA ACCESO PRINCIPAL EN LA COCINA



Foto 8: PUERTA DE METAL PARA ACCESO LATERAL EN LA COCINA



Foto 9: CAMBIO DE VENTANAS Y BALCONES EN COCINA



Foto 10: CAMBIO DE CUNETA DE SALIDA DE AGUA



Foto 11: PINTURA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0178-41	FECHA:	06/10/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN AULA 1,2,3



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN AULA 4,5 Y 6



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN EL PATIO 1



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN EL PATIO 2



Foto 5: INSTALACION DE MURO DE MAMPOSTERIA



Foto 6: COLOCACION DE LOZA DE CONCRETO Y GRADAS PARA ACCESO A AULAS 1, 2 Y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

