



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0220-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Instalación de azulejo en paredes de servicio sanitario, así mismo cambio de accesorios a inodoros.



Foto 2: Instalación de azulejo en paredes de servicio sanitario, así mismo cambio de accesorios a inodoros.



Foto 3: Instalación de piso anti derrape en servicios sanitarios primer y segundo nivel.



Foto 4: Instalación de piso anti derrape en servicios sanitarios primer y segundo nivel.



Foto 5: Restauración de puertas en servicios sanitarios primer y segundo nivel debido al deterioro de las mismas (oxidación).



Foto 6: Restauración de puertas en servicios sanitarios primer y segundo nivel debido al deterioro de las mismas (oxidación).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Chínones

Firma y sello del Presidente de la OPE



Andrés Clifé

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0220-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Restauración de puertas en servicios sanitarios primer y segundo nivel debido al deterioro de las mismas (oxidación).



Foto 8: Mejoramiento de pila de concreto para servicios sanitarios primer nivel.



Foto 9: Sustitución y mejoramiento de modulo lavamanos servicios sanitarios segundo nivel.



Foto 10: Aplicación de pintura en paredes, interior servicios sanitarios segundo nivel.



Foto 11: Aplicación de pintura en paredes, interior de servicios sanitarios primer nivel.



Foto 12: Instalación de piso antideslizante para interior de cocina debido al deterioro del actual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Quiñones

Firma y sello del Presidente de la OGC



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0220-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 13: Instalación de piso antideslizante para interior de cocina debido al deterioro del actual.



Foto 14: Restauración de puertas de madera en gabinete de cocina, debido al deterioro de las mismas.



Foto 15: Restauración de puertas de madera en gabinete de cocina, debido al deterioro de las mismas.



Foto 16: Mejoramiento acabado de paredes interior y exterior cocina debido al deterioro, así mismo aplicación de pintura en interior y exterior.



Foto 17: Mejoramiento acabado de paredes interior y exterior cocina debido al deterioro, así mismo aplicación de pintura en interior y exterior.



Foto 18: Mejoramiento acabado de paredes interior y exterior cocina debido al deterioro, así mismo aplicación de pintura en interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Amador

Firma y sello del Presidente de la OPA



Julio Huclap

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0220-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 19: Mejoramiento de sistema eléctrico fuerza e iluminación, en interior de cocina (instalación de tomacorrientes dobles, plafoneras y focos led).



Foto 20: Mejoramiento de sistema eléctrico fuerza e iluminación, en interior de cocina (instalación de tomacorrientes dobles, plafoneras y focos led).



Foto 21: Instalación de azulejo en área de gabinetes y pila de cocina.



Foto 22: Instalación de azulejo en área de gabinetes y pila de cocina.



Foto 23: Mejoramiento de ventana debido a la filtración de agua, así mismo mantenimiento de balcones.




Foto 24: Instalación de estantería metálica y de madera en servicios sanitarios para colocación de jabón, papel higiénico y enseres de limpieza (primer y segundo nivel).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayer Quiñones

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

