

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisiram
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1620-43	FECHA:	28/5/2025



Foto 1: Ampliación de ventana y colocación de balcón.



Foto 2: Cambio de piso de torta a piso cerámico.



Foto 3: Ampliación, colocación de cerámico y cambio de plancha por uno mas ancho y largo.



Foto 4: Cambio de piso por cerámico en el corredor de la escuela.



Foto 5: Repello de grieta en la cocina.



Foto 6: Cambio de pintura en la pared de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

Ennesto caal

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

