

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGUA BENDITA, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-2305-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Aula 1



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Aula 2



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Aula 3



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Aula 4



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Aula 5



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Dirección del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGUA BENDITA, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-2305-43	FECHA:	21/02/2025




Foto 7: Sustrución de lámina por lámina troquelada, pasillo que da a la cocina



Foto 8: Sustrución de lámina por lámina troquelada, área de tanque de agua



Foto 9: Sustrución de lámina por lámina troquelada, del área de cocina



Foto 10: Sustrución piso de granito del área de cocina por piso cerámico antideslizante




Foto 11: Reparación y ampliación de la red de agua potable del área de la cocina



Foto 12: Mantenimiento a estufa rural, ampliación de estufa rural y colocación de extractor de humo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGUA BENDITA, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-2305-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 13: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero, por una pila de cemento de dos lavaderos



Foto 14: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero, por una pila de cemento de dos lavaderos



Foto 15: Rehabilitación de cocina del centro educativo (ampliación y elevación de altura)



Foto 16: Rehabilitación de cocina del centro educativo (ampliación y elevación de altura)



Foto 17: Rehabilitación y ampliación de gabinetes del área de cocina del centro educativo



Foto 18: Rehabilitación y ampliación de gabinetes del área de cocina del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público