

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Venecia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6648-43	FECHA:	26/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE COCINA MEJORADA EN MAL ESTADO POR MESA DE CONCRETO.



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO, EN AULAS Y DIRECCION



Foto 3: MURO PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO.



Foto 4: AGRIETAMIENTO EN LOSA DE PATIO POR POSIBLE COLPADO DE MURO .




Foto 5: CAMBIO DE SOPORTES DE MADERA POR SOPORTES DE CONCRETO



Foto 6: PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---