

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Venecia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6648-43	FECHA:	22/20/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE COCINA MEJORADA EN MAL ESTADO POR MESA DE CONCRETO.



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO, EN AULAS Y DIRECCION



Foto 3: Soporte de muro perimetral, zapatas.



Foto 4: cambio de losa de patio, ya reparada.




Foto 5: CAMBIO DE SOPORTES DE MADERA POR SOPORTES DE CONCRETO






Foto 6: sustitucion de puestas por concreto repellido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---