



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Instalación de piso cerámico en aulas debido al deterioro y mal estado de torta de concreto.



Foto 2: Instalación de piso cerámico en aulas debido al deterioro y mal estado de torta de concreto.



Foto 3: Instalación de piso cerámico en dirección debido al deterioro y mal estado de torta de concreto.



Foto 4: Instalación de piso cerámico en corredor escuela, debido al mal estado de torta de concreto.



Foto 5: Mejoramiento de torta de concreto patio, debido al mal estado del mismo.




Foto 6: Mejoramiento red de sistema eléctrico principal en aulas, dirección y cocina debido a la sobrecarga y mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Mejoramiento red de sistema electrico principal en aulas, dirección y cocina debido a la sobrecarga y mal estado.



Foto 8: Mejoramiento de cubierta de lamina y estructura en servicios sanitarios, debido al deterioro de la misma.



Foto 9: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios debido al mal estado de los mismos, asi tambien como la instalación de piso antideslizante.



Foto 10: Ampliación de servicios sanitarios debido a la falta de los mismos, asi como la instalación de tinaco para captación y distribución de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

