

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                                 | MUNICIPIO:                     | TACTIC         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO BEMPEC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-04-0035-41                                | FECHA:                         | 6/10/2025      |



Foto1: SUSTITUCIONDE VENTANAS A PVC, EN LA PARTE NORTE, LADO DE ATRÁS



Foto 2: SUSTITUCIONDE BALCONES, EN LA PARTE NORTE, LADO DE ATRÁS




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO ARENA A PISO CERAMICO




Foto 4: CERNIDA DE PARED EN LA PARTE DE EN FRENTE




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres y Familia  
E.O.R.M. CASERIO BEMPEC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
TACTIC ALTA VERAPAZ