

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nuevo San Julián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Julián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0074-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Cubierta de lamina.




Foto 2: Sustitución del techo.



Foto 3: Cambio de la puerta.



Foto 4: Cambios de ventanas por deterioro.



Foto 5: Piso: Mejoramiento de piso por piso ceramico.



Foto 6: Pintura y repello, mejoramiento en las paredes la cual permitira un ambiente adecuado para los niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Iguíja
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Nuevo San Julián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo San Julián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0074-43	FECHA:	7/03/2025




Foto1: Cubierta de lamina.



Foto 2: Sustitución del techo.



Foto 3: Cambio de la puerta.



Foto 4: Cambios de ventanas por deterioro.



Foto 5: Parte frontal de la escuela el block se encuentra deteriorado y se necesita reparar por paredes de block, ventanas y puerta.



Foto 6: El repello en las paredes permitira un ambiente adecuado para los niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Herlinda Tzuc Joy</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

