



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0021-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Estado actual de la cubierta de lámina en un extremo del modulo con las láminas deterioradas y con agujeros.



Foto 2: Situación actual del piso de torta de concreto en una de las aulas con necesidad de remozamiento.



Foto 3: La estructura de bajada de agua pluvial ocasiona filtración agua de lluvia en una de las aulas por falta de mantenimiento.



Foto 4: Las paredes exteriores e interiores del centro educativo ameritan mantenimiento con aplicación de pintura.



Foto 5: En el área de cocina necesita mejora con la sustitución de estufa rural que incluye plancha de metal.



Foto 6: Las paredes de un aula en mal estado por filtración de agua de lluvia y que requieren mantenimiento con aplicación de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

