

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANHORNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-2792-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrución de cubierta de lámina y mantenimiento de estructura de techo en el módulo de las aulas.



Foto 2: Sustrución de canal y bajadas de agua pluvial por encontrarse en mal estado en el Módulo 2.



Foto 3: Mantenimiento de muros con aplicación de pintura en las paredes de los módulos a intervenir lado exterior de las aulas.



Foto 4: Sustrución de cubierta de lámina y mantenimiento de estructura de techo en el módulo de servicios sanitarios 1.



Foto 5: Mantenimiento y cambio de puertas de metal en el módulo de servicios sanitarios 2.



Foto 6: Sustrución de cubierta de lámina y mantenimiento de estructura de techo en el módulo de servicios sanitarios 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

