

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0038-43	FECHA:	20 de Febrero 2025



Foto1: El deterioro y fugas internas, es la causa por la que hace varios años no han sido utilizados, siendo urgente la sustitucion y reparacion de 5 servicios sanitarios de niñas y niños



Foto 2: los muros de la cocina necesitan ser remozados y elevar la altura por el calor que se genera dentro, asi como sustitucion de piso, pintura y mejoramiento de la puerta de la cocina



Foto 3: Se evidencia el mal estado del piso en las aulas del establecimiento por lo que es necesario sustituirlo por uno de mejor calidad



Foto 4: Las puertas de baños y aulas han sufrido daños con el paso del tiempo por lo que es necesario darles mantenimiento con una capa de pintura




Foto 5: En la imagen se puede observar las paredes de la escuela y cocina con la pintura deteriorada



Foto 6: La losa del corredor se encuentra dañada por lo que se necesita sustituirla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Murphy

Firma y sello del Presidente de la Ob



dx 3p

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

