

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HEBRON, TUCURU A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0042-41	FECHA:	06/10/2025




Foto 1. Se observa el mal estado de la cocina, ya que no es un lugar apropiado para cocinar los alimentos de los niños.




Foto 2. Se puede observar el mal estado del techo, las láminas presentan goteras.



FOTO 3. Se puede observar el mal estado en que se encuentran los apagadores y cables de energía eléctrica.



FOTO 4. Las lámparas se encuentran quemadas y el cable eléctrico en mal estado.



FOTO 5. Se puede observar lo aspero y deteriorado en que se encuentra el piso.



FOTO 6. Las puertas se encuentran óxidadas, motivo por el cual impide abrir y cerrar de manera adecuada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público