

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HEBRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0042-41	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE 2025



Foto 1: Se puede observar el inicio del levantado de paredes.



Foto 2: el levantamiento de paredes ya a avanzado, teniendo ya las ventanas.




Foto 3: Se retiraron los apagadores anteriores para poder hacer el cambio de cables y apagadores.



Foto 4: Se quitaron las lámparas anteriores que estaban defectosas ya que fueron instaladas en el año 2021, por lo que el sistema eléctrico ya necesitaba ser reemplazado.




Foto 5: Se inició con la instalación del piso cerámico.



Foto 6: Se retiraron las puertas para realizar dicha reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público