



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0043-45	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Se observa la estructura que se va a pintar.



Foto 2: Se observa el derioro del techo.



Foto 3: Se observa que las láminas ya están deterioradas y por el tipo de material provocan mucho calor en las aulas.



Foto 4: Se observa el piso de la Dirección del INEB deteriorado.



Foto 5: Este modulo de tres aulas, dirección de primaria y bodega se pintará.



Foto 6: Dirección de INEB que se pintará.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0043-45	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Reparación del sistema eléctrico en tres aulas, dirección de primaria y dirección de INEB.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

