

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0050-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: SE NECESITA SUSTITUIR LA ESTRUCTURA METALICA YA QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA.



Foto 2: LAS LAMINAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y POR LO MISMO NECESITAN SER SUSTITUIDAS



Foto 3: PISO DE COCINA EN MAL ESTADO, NECESITA SUSTITUCION



Foto 4: Sustitución de piso rústico que se encuentra en mal estado



Foto 5: SANITARIOS EN PESINAS CONDICIONES SE SUSTITUIRA LAS PAREDES DE LAMINA POR BLOCK




Foto 6: Sustitución de corredor ya que se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

