



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMAS DE CHAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0054-41	FECHA:	10/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE CANAL DE AGUA PLUVIA



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS Y BALCONES



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINAS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMANOS DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---