

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0080-41	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE 2025




Foto 1: Se inician el levantado de columnas.




Foto 2: Se pueden observar que las columnas ya están siendo finalizadas.



Foto 3: Columnas de los laterales finalizadas.




Foto 4: Se inicia con la elaboración de estructura del techo.



Foto 5: Columnas finalizadas.



Foto 6: Parte de la estructura de techo finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF ALSEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0080-41	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE 2025




Foto 1: Aplicando pintura de interiores.



Foto 2: Aplicando pintura de exteriores.





Foto 3: Aplicando pintura de exteriores.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--