



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0316-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: La estructura del techo de la cocina es de madera y ya se encuentra deteriorada por lo que es necesario sustituirlo por costaneras



Foto 2: El piso de la cocina se encuentra rajado, por lo que es necesario retirar el entortado y hacerlo de nuevo y colocar piso cerámico



Foto 3: Los servicios sanitarios presentan deterioro por lo que se hace necesario sustituir uno y reparar siete



Foto 4: Remozamiento y reparacion de lavamanos



Foto 5: Los canales de techo ya estan picados y ya no son funcionales por lo que es necesario sustituirlos tomando en cuenta que tienen muchos años desde que los colocaron



Foto 6: Debido al paso de los años las puertas se encuentran deterioradas siendo urgente el cambio de cinco puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. M. Sánchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

