

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA LIBERTAD 2000
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-9020-41	FECHA:	FEBRERO 20 DE 2025



Foto 1: el piso del aula necesita ser mejorado para comodidad y que sea un ambiente agradable para los niños



Foto 2: se observa el deterioro en las laminas del aula de preprimaria así como la necesidad de pintar las paredes del aula



Foto 3: Se observa que la estructura de techo presenta deterioro y la lamina esta picada por lo que será sustituida en su totalidad



Foto 4: La cocina del establecimiento no cuenta con espacios que permitan la higiene en la preparación de los alimentos y para guardar los utensilios de cocina



Foto 5: tanto la estructura, techo, ventanas y puerta de la cocina necesitan sustitucion por encontrarse en mal estado. Así mismo es necesario pintarla.



Foto 6: Es necesario sustituir el finaco ya que esta deteriorado y es necesario para uso en la cocina del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA LIBERTAD 2000
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-9020-41	FECHA:	FEBRERO 20 DE 2025



Foto 1: Las puertas de los cuatro baños (niñas-niños) de preprimaria se encuentran deterioradas por lo que es necesario sustituirlas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

