

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN LUIS SETZIMAAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0041-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas del techo de la cocina.



Foto 2: Se observa el deterioro de las costaneras de la cocina.



Foto 3: Se observa la necesidad de la sustitucion de las puerta de las entradas de las aulas para tener mayor seguridad.



Foto 4: Se observa la necesidad de la sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio.



Foto 5: Se observa la necesidad de la reparacion del piso de torta de concreto.



Foto 6: Se observa la necesidad de la sustitucion de estufa rural (completa).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Roberto Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

