

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehatix Semarac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08- 0051-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de la sustitucion de la puerta de la entrada de una de las aulas.



Foto 2: Se observa la necesidad de la sustitucion de la puerta de la entrada de una de las aulas.



Foto 3: Se observa la necesidad de la sustitucion de balcones de metal



Foto 4: Se observa la necesidad de la colocacion de piso ceramico en el piso de las aulas.



Foto 5: Se observa la necesidad de la colocacion de piso ceramico en el piso de las aulas.



Foto 6: Se observa la necesidad de la colocacion de piso ceramico en el piso del corredor de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

