



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Cabañas Sector III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0067-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas del techo del establecimiento.



Foto 2: Se observa el deterioro de las costaneras de las aulas.



Foto 3: Se observa el daño e al techo de las otras aulas.



Foto 4: Se observa la falta de pintura en muros exteriores del establecimiento.



Foto 5: Se observa la falta de seguridad en la entrada de las aulas



Foto 6: Se necesita la colocacion de fundicion de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

