

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANGUACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0135-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se observa la falta de piso y alisado del corredor para mejorar las instalaciones del módulo 2



Foto 2: Se ve la falta de ventanas de las tres aulas del módulo 2



Foto 3: Se observa la falta de piso del corredor, ventanas, repello de la dirección y bodega del módulo 1.



Foto 4: Se observa la falta de piso de cemento del aula 3 del módulo 2, la cual es necesario mejorar.



Foto 5: Se observa la falta de alisado de aulas 1y2 que es necesario mejorar.



Foto 6: Se observa la falta de repello de paredes en lado interior y exterior del módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

