

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Seritquiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08- 0451-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de la sustitucion de la estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Se observa la necesidad de la sustitucion de la estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Se observa la necesidad de la sustitucion de la estructura de soporte



Foto 4: Se observa la necesidad de la sustitucion de lamina, por lamina troquelada



Foto 5: Se observa la necesidad de la reparacion de piso de torta de concreto.



Foto 6: Se observa la necesidad de la sustitucion de lamina, por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

