

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM ALDEA SESAJAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0028-41	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la estructura de techo debido al desgaste natural de la madera, lo que pone en riesgo la estabilidad del mismo.



Foto 2: Se observa que la cubierta del techo requiere remozamiento, ya que se encuentra en mal estado debido al desgaste y deterioro con el paso del tiempo.



Foto 3: Se observa que la torta de concreto se encuentra en mal estado, presentando grietas, desgaste y posibles desprendimientos.



Foto 4: Se observa que las paredes del centro educativo se encuentran en mal estado, presentando grietas, desgaste y desprendimiento de material. Este deterioro afecta la apariencia del establecimiento.



Foto 5: Se identifica que la puerta del centro educativo requiere remozamiento, ya que se encuentra en mal estado debido al desgaste y deterioro natural de la madera.



Foto 6: Se observa que las ventanas del centro educativo se encuentran en mal estado debido al deterioro de la madera, lo que afecta su funcionalidad y seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban choic choic

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

