



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad San Antonio II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0154-43	FECHA:	17 de Febrero de 2025



Foto 1: Vista de entechado que es necesario remozar ya que por el paso del tiempo se encuentra totalmente deteriorado.



Foto 2: Vista interior de estructura de techo en mal estado, en donde se colocara estructura de metal.



Foto 3: Vista de puerta que es necesaria cambiar a puerta de metal para brindar mayor seguridad al establecimiento.



Foto 4: Imagen donde puede evidenciarse la necesidad de realizarse el renglon de trabajo VENTANAS, ya que actualmente se encuentra muy inseguro.



Foto 5: Piso de establecimiento el cual necesita ser remozado ya que se ha deteriorado.



Foto 6: Vista de aula en donde se necesita rehabilitar la pared para continuar con los cimientos de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

