



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS SEQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0358-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1:MODULO 1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTRA DE METAL E INSTALACION DE LAMINAS NUEVAS 7X 6.65.



AMPLIACION DE MURO EXISTENTE DE AULA MEDIDAS 7 MTS X 10



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CORREDOR 24 X 5 METROS CUADRADO.



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL EN EL CORREDOR DE LA ESCUELA. 24X5 METROS CUADRADO.



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO DEL CORREDOR DE LA ESCUELA DE 24 MTS X 5.



Foto 6: SUSTITUCION DE DOS PUERTAS DE METAL PARA BAÑO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

