

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREQUIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0379-45	FECHA:	FEBRERO DE 2025.



Foto 1: Aquí se evidencia que el techo del Ineb de telesecundaria esta muy deteriorada.



Foto 2: Se ve que las láminas tiene varios agujeros que permite la entrada del agua al aula.



Foto 3: Todas las láminas ya estan viejitas.



Foto 4: En esta fotografia se ve el techo frontal y el espacio de juego , por lo que es necesario su mejoramiento y reparacion.



Foto 5: Se quiere trabajar un muro porque lo que ya esta se esta desplomando.



Foto 6: También se necesita reparar y mejorar la cocinita con bloks, cemento y hierro, hasta donde alcance el fondo de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la GPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

