

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO SAN JUAN BOSCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN BOSCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0442-41	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se ha identificado el deterioro de la cubierta de láminas, lo que ha generado filtraciones de agua durante la época de lluvias.



Foto 2: Se observa que la estructura del techo se encuentra en mal estado, lo que compromete la seguridad y estabilidad del establecimiento.



Foto 3: Se observa que la torta de concreto se encuentra en mal estado, presentando signos de deterioro que pueden afectar la estabilidad y resistencia de la infraestructura.



Foto 4: Se aprecia que el baño no cuenta con las condiciones adecuadas para el uso de la comunidad educativa.



Foto 5: Se observa que las puertas del centro educativo se encuentran en mal estado, presentando desgaste en el metal debido a la exposición constante al agua y la humedad.



Foto 6: Se observa que las ventanas del centro educativo se encuentran en mal estado, presentando deterioro en su estructura, marcos dañados y cristales rotos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---