

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA SEHUBUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0507-41	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Vista de pared en donde es necesaria la rehabilitación de paredes.



Foto 2: Vista donde se puede observar la necesidad de remozar los renglones de trabajo cubierta de techo, estructura de techo y canales de bajadas de agua.



Foto 3: Fotografía que evidencia la necesidad de reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Imagen de ventana que necesita ser cambiada con urgencia.



Foto 5: Fotografía de puerta con necesidad de cambio ya que actualmente no brinda ninguna seguridad al establecimiento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Berlinga Carcha Mac
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

