

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chirrucbiquim	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirrucbiquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0617-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Cambio del entechado en área de cocina, para mejorar las condiciones de la cocina y evitar las goteras. Pintura de la estructura de techo, porque se encuentra en buenas condiciones aún.



Foto 2: Cambio de entechado de los nueve servicios sanitarios para mejorar las condiciones y evitar el ingreso de agua.




Foto 3: Es necesario realizar el mantenimiento, reparación y pintura de las puertas de los nueve (9) sanitarios, que se encuentran sin uso, debido a las malas condiciones.



Foto 4: Aplicación de pintura en las diez (10) puertas de los salones de clases.





Foto 5: Pintura en el interior y exterior del muro, para una mejor visibilidad e identificación del Establecimiento.



Foto 6: Aplicación de pintura en los seis (6) salones de clases, para mayor visibilidad y un ambiente cálido para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chirrucbiquim	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirrucbiquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0617-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Aplicación de pintura en tres bodegas y Dirección del Establecimiento, para una mayor visibilidad e identificación.



Foto 8: Cambio de servicios sanitarios y sus accesorios, para que puedan ser utilizados por los estudiantes y maestros.



Foto 9: Mantenimiento del portón que se encuentra en la entrada principal de la Escuela, debido a las malas condiciones en las que se encuentra y la mala presentación que da al Establecimiento.



Foto 10: Sustitución de la protección que tiene el portón de la entrada principal, por una estructura de metal.



Foto 11: Sustitución de estufa rural para una mejor utilidad al momento de preparar alimentos.





Foto 12: Sustitución de dos puertas y dos ventanas del lugar que ocupan para la cocina, con mejor visibilidad y asegurar que sean útiles por más años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRM.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chirrucbiquim	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirrucbiquim
ESTABLECIMIENTO:	16-09-0617-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 13: Se realizará el repello y cernido de paredes para una mejor visibilidad, sobre todo para que puedan pintarse las paredes que se encuentran dañadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---