

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chirrucbiquim	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirrucbiquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0617-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Se ha realizado el cambio del entechado en área de cocina. Se aplicó pintura anticorrosiva en la estructura de techo, porque se encontraba en buenas condiciones aún.



Foto 2: Se realizó el cambio de entechado de los nueve servicios sanitarios mejorando así las condiciones para su uso.



Foto 3: Se realizó el mantenimiento, reparación y pintura de las puertas de los nueve (9) sanitarios, ahora podrán ser utilizados por los estudiantes sin ningún inconveniente.



Foto 4: Se aplicó pintura anticorrosiva a las diez (10) puertas de los salones de clases, para una mejor visibilidad.




Foto 5: Se repintó el muro principal, para una mejor visibilidad al ingresar al establecimiento.



Foto 6: Se aplicó pintura en los seis (6) salones de clases, los cuales ahora se ven en mejores condiciones y presentan un ambiente cálido para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chirrucbiquim	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirrucbiquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0617-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Se aplicó pintura en la parte exterior de la Dirección y bodegas que ocupa el establecimiento.



Foto 8: Se hizo el cambio de servicios sanitarios y sus accesorios, para que puedan ser utilizados por los estudiantes y maestros.




Foto 9: Se reforzó con material adecuado, la parte que ocupa la malla superior y sobre todo los pines que sostienen el portón, fueron reforzados para evitar que se mueva de su lugar.



Foto 10: Se tiene una mayor visibilidad del portón y sobre todo una mejor estructura metálica, para la protección del mismo.




Foto 11: Se modificó la estructura de la estufa y se añadió una mesa de concreto, para la preparación de los alimentos, un espacio más amplio y accesible para todos.



Foto 12: Se sustituyeron dos puertas y dos ventanas del lugar que ocupan para la cocina, para que sean de larga duración y sobre todo por el ambiente tan húmedo del área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chirucbiquim	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirucbiquim
ESTABLECIMIENTO:	16-09-0617-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 13: Se realizó el repello y se aplicó cernido en las paredes de la cocina para que se vea más estético, y sobre todo un ambiente agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

