

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RUBELCHOC II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELCHOC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0767-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Sustitucion de piso de torta de cemento. Modulo 02



Foto 2: Rehabilitacion de paredes modulo 2



Foto 3: Sustitucion de cubierto de lamina modulo 1.



Foto 4: Sustitucion de puerta de metal modulo 2



Foto 5: Sustitucion de la estructura metalica del techo. Modulo 2



Foto 6: Mantenimiento de columnas. Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Smmtutitig

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

