

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0808-45	FECHA:	Febrero 2025.



Foto1: Parte frontal del instituto la cual se evidencia la necesidad de rezomozar.



Foto 2: Colocacion de piso de concreto en el salon de clase para un ambiente agaradable a los estudiantes, ya que en tiempo de verano nos afecta cantidad de polvo a los estudiantes.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal, debido que no contamos, según las características de un establecimiento publico, "el salon de clase contara con buena ventilacion y buena visibilidad".



Foto 4: Habilitacion de paredes como division de las aulas, debido que hay distorsion de ecos al momento de impartir las sesiones de clases y los estudiantes le dificulta concentrarse en el aula.



Foto 5: Sustitución de láminas por láminas troqueladas ya que en tiempo de invierno cae gotas de agua dentro del salon de clases de manera que el techado del Instituto sea seguro.



Foto 6: Sustitución de puertas de madera por metal ya que las tablas que cuenta actualmente no son resistentes y se estan deteriorando y con el riesgo de alguna incidencia de robo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Herlinda Sacul Chen

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

