

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ICHAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-9999-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitucion de lamina en mal estado por lamina troquelada en aulas.



Foto 2: Sustitucion de piso de concreto en mal estado por piso ceramico en aulas



Foto 3: Sustitucion de lamina en mal estado de los inodoros



Foto 4: Ampliación del muro perimetral que cubre el primer módulo




Foto 5: Mantenimiento a pared y gradas ya que se encuentran en mal estado



Foto 6: Instalación de vigas y techo del pasillo del primer módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

