

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ICHAB      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-9999-41     | FECHA:                         | 6/11/2025        |



Foto 1: Sustrucción de lamina en mal estado por lamina troquelada en aulas.



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto en mal estado por piso ceramico en aulas



Foto 3: Sustrucción de vigas y costaneras en mal estado de las tres aulas



Foto 4: Ampliación del muro perimetral que cubre el primer módulo




Foto 5: Mantenimiento a pared y gradas ya que se encuentran en mal estado



Foto 6: Instalación de vigas y techo del pasillo del primer módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público