

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



TE



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserio San José Chirreccoral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San José Chirreccoral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0008-42	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de madera a estructura metálica.



Foto 2: Sustitución de láminas acanaladas a láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Sustitución de ventanas a ventana balcon aula.



Foto 4: Sustitución de puertas de madera a puerta metálica.






Foto 5: Sustitución de piso torta de cemento a piso cerámico.



Foto 6: Sustitución de canal de pvc a canal metálico galvanizado con pescantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---