

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajeneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0732-41	FECHA:	15/12/2025



Foto1: Se observa canal nuevo instalado, con sus respectivos pescantes.



Foto 2: Aula 1 del módulo 4, Se observa lámina troquelada instalada y pintura nueva aplicada.



Foto 3: Aula 2 del módulo 4, Estructura de techo restaurado, lijado y pintado con anticorrosivo azul y cubierta de lámina instalada



Foto 4: Se observa cubierta de lámina y canal con pescantes instalados, en el módulo 4.



Foto 5: Módulo 4, Se observa piso nuevo color rojo sustituido.



Foto 6: Aula 1 de módulo 3, Se observa piso cerámico instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajeneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0732-41	FECHA:	15/12/2025




Foto 7: Módulo 4, Portón de acceso con mantenimiento correctivo realizado.



Foto 8: Módulo Baños, Se observa puertas de baños con mantenimiento correctivo realizado.





Foto 9: Módulo 4, Resultado final de paredes pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

