

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0736-41	FECHA:	28/11/2025



Foto1: Trabajos en proceso de sustitución de baños



Foto 2: losa de patio en proceso de rehabilitación



Foto 3: Barandas del muro perimetral en proceso de instalación



Foto 4: Barandas en 75% de instalación




Foto 5: aula 1 del módulo 1, con trabajo de repello en proceso.



Foto 6: Paredes exteriores parte frontal de aulas en ejecución de trabajos de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0736-41	FECHA:	28/11/2025



Foto 7: Implementación de fosa séptica de 2X2X3 metros



Foto 8: Vista de trabajos de instalación de tubería de lavamanos



Foto 9: Colocación de estructura de techo y cubierta de lámina en sanitarios






Foto 10: Trabajos de alisado de piso en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---