

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS POPOBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0765-43	FECHA:	20/10/2025




Foto 1: Se observa el mal estado del marco de la puerta y se necesita reparación y sustitución de chapa.



Foto 2: Se observa el mal estado del marco superior de la puerta y la reparación de la misma y la sustitución de puerta de madera a puerta de metal.



Foto 3: Se necesita la sustitución de ventanas de madera por ventana de metal con sus respectivos vidrios.



Foto 4: Rehabilitación de piso de torta de concreto en el corredor del establecimiento.



Foto 5: Sustitución piso de torta de concreto a piso cerámico en las aulas del establecimiento.



Foto 6: Sustitución de soporte o pescante de metal y canal de bajadas fluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

