

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS POPOBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0765-43	FECHA:	22/12/2025



Foto 1: Se observa el trabajo de la sustitución de chapa en esta puerta.



Foto 2: Se observa la sustitución de puerta de madera a puerta de metal, con la aplicación de pintura.



Foto 3: Se observa la sustitución de ventanas de madera por venta de metal más vidrio.



Foto 4: Se observa el avance de trabajo de reparación de piso de torta de concreto.



Foto 5: Se observa el avance de trabajo en la sustitución torta de concreto a piso cerámico.



Foto 6: Se observa el avance trabajo en la sustitución de soporte o pescante de metal para canal de aguas fluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

