

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS POPOBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0765-43	FECHA:	26/12/2025



Foto 1: Se hizo la sustitución de chapa en esta puerta de metal.




Foto 2: Se observa como quedo la sustitución de puerta de madera a puerta de metal.



Foto 3: Se observa la sustitución de ventanas de madera por ventana de metal más vidrio.



Foto 4: Se observa la sustitución de torta de cemento a piso ceramica en el corredor del establecimiento.



Foto 5: Se observa como quedo la sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico.



Foto 6: Se observa la sustitución de soporte o pescante de metal para canal de aguas fluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

